



alpe metrologia industrial, s.l.



Dirección: Pz. Donantes de Navarra, 8 trasera. 31013 BERRIOZAR (NAVARRA)

Contacto: Tel. +34 948 21 58 58 (2 Líneas) - Fax -34 948 21 58 59 - email: alpe@alpemetrologia.com

TEMPERATURA

Termómetros Digitales
Termómetros Columna (Total o parcial)
Data logger (en aire)
Termopares tipo J, K, N, S, R, T, ...
Termorresistencias Pt25, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000
Indicadores, reguladores, registradores..
Simuladores- Calibradores Temperatura
Hornos de bloque seco
Baños termostáticos
Autoclaves esterilización
Autoclaves
Arcones congeladores desde -80 °C
Neveras
Incubadoras
Estufas
Hornos de bloque seco
Muflas hasta 1100 °C
Salas fabricación, conservación o congelación
Termómetros de radiación (*)
Convertidores de señal (mV, Vcc ó mA)
Termocicladores
Digestores y Bloques térmicos
Instalaciones Aeronáuticas (AMS-2750)
Instalaciones para Tratamiento Madera

HUMEDAD

Higrómetros
Termohigrómetros
Transmisores humedad
Data logger Temperatura - humedad
Cámaras climáticas
Higrómetros punto rocío (*)

PRESIÓN

Manómetro presión neumática o diferencial
Vacuómetros
Transmisor presión neumática
Barómetro
Transmisor barométrico
Manómetro presión hidráulica
Transmisor presión hidráulica
Medidores alto vacío (*)

MASA

Balanzas
Básculas (Hasta 300 kg)
Desecadoras
Masas E2 (Hasta 500 g)
Masas F1 (Hasta 10 kg)
Masas no normalizadas < 10 Kg

ENSAYOS

Salas limpias (blancas)
Cabinas de seguridad biológica
Cabinas de flujo Laminar
Vitrinas de extracción de gases

VOLUMEN

Pipetas y micropipetas

ELECTRICIDAD (*)

Voltímetros
Amperímetros
Multímetros
Ohmetros y resistencias
Pinzas amperimétricas
Calibradores multifunción
Tacómetros ópticos

VARIOS (*)

Conductímetro
Centrífugas
Caudalímetros (Verificación)